

Ошибка открытия файла диагностики

Информация, относящаяся к месту
продажи

Код RRD1 : ACTIA
Техник : SuperRorry

Версия диагностического
оборудования

Lexia (700.24)

Выбор автомобиля

семейство автомобилей

Xsara Picasso

НшOPR

8543

ДИАГНОСТИКА

Код VIN

VF7CH6FZB38772809

Присутствующие модели

калькулятор CM / Многофункциональный индикатор / Радиоприемник или радиотелефон
(часть радиоприемника) / панель управления / Климатическая установка / Впрыск / ABS
* / Подушки безопасности водителя и пассажира * / правая боковая подушка
безопасности / левая боковая подушка безопасности

глобальный тест

Опрошенные модели

калькулятор CM / Многофункциональный индикатор / Климатическая установка /
Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) / панель управления /
Впрыск / ABS * / Подушки безопасности водителя и пассажира * / левая боковая подушка
безопасности / правая боковая подушка безопасности

BSI

prйsence de codes dйfauts
описание ошибки недоступно
0AZ
описание ошибки недоступно
ILZ
описание ошибки недоступно
IPZ

ECRAN_B

prйsence de codes dйfauts
описание ошибки недоступно
0GZ

CLIM_REGULEE

prйsence de codes dйfauts
описание ошибки недоступно
1BZ

неизвестен

Ошибка связи

неизвестен

Ошибка связи

S2000P

prйsence de codes dйfauts
описание ошибки недоступно
HSA
описание ошибки недоступно
I5A

ABR5.3

Ни одна ошибка не внесена в память
ошибки отсутствуют

неизвестен

Ошибка связи

неизвестен

Ошибка связи

неизвестен

Ошибка связи

Считывание ошибок

BSI

Код ошибки

неустраняемая ошибка EOBD или калькулятор двигателя
0AZ

Код ошибки

устраняемая ошибка генератор переменного тока
Не постоянный
ILZ

Код ошибки

устраняемая ошибка температура воды
Удаленный
Не постоянный
IPZ

Удаление ошибок

BSI
ошибки остались

Считывание ошибок

BSI

Код ошибки

неустраняемая ошибка EOBD или калькулятор двигателя
0AZ

Удаление ошибок

BSI
ошибки остались

Обновление в ручном режиме

BSI

Обновление в ручном режиме

BSI

Обновление в ручном режиме	BSI
Другие операции	BSI
Выполненные операции	Apprentissage
Отчет о выполненных операциях	OK
Считывание ошибок	BSI
Код ошибки	неустраняемая ошибка EOBD или калькулятор двигателя 0AZ
Код ошибки	устраняемая ошибка температура воды Удаленный Не постоянный IPZ
Удаление ошибок	BSI ошибки остались
ДИАГНОСТИКА	
Код VIN	
Присутствующие модели	калькулятор CM / Многофункциональный индикатор / Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) / панель управления / Климатическая установка / Впрыск / ABS * / Подушки безопасности водителя и пассажира * / правая боковая подушка безопасности / левая боковая подушка безопасности
тест по функциям	
Опрошенные модели	калькулятор CM / Климатическая установка / панель управления
BSI	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 0AZ
CLIM_REGULEE	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 1BZ
COMBINE	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 06Z
идентификация	COMBINE
Номер PSA	9631710380
Поставщик	VDO
Версия программного обеспечения	0248
Версия диагностического оборудования	0012
Считывание ошибок	COMBINE
Код ошибки	неустраняемая ошибка Отсутствие связи с блоком BSI Удаленный 06Z
Удаление ошибок	COMBINE Процедура удаления ошибок выполнена
Считывание ошибок	COMBINE
Код ошибки	неустраняемая ошибка Отсутствие связи с блоком BSI Удаленный 06Z
Удаление ошибок	COMBINE ошибки остались
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE

Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Выбор автомобиля	
семейство автомобилей	Xsara Picasso
NшOPR	8543
ДИАГНОСТИКА	
Код VIN	
Присутствующие модели	калькулятор CM / Топливные присадки / Ассистент системы навигации / Многофункциональный индикатор / Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) / CD-проигрыватель / панель управления / Климатическая установка / Впрыск / ABS * / Подушки безопасности водителя и пассажира * / правая боковая подушка безопасности / левая боковая подушка безопасности / Дополнительный обогрев
глобальный тест	
Опрошенные модели	калькулятор CM / Ассистент системы навигации / Многофункциональный индикатор / Климатическая установка / Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) / CD-проигрыватель / панель управления / Впрыск / ABS * / Дополнительный обогрев / Подушки безопасности водителя и пассажира * / Топливные присадки / левая боковая подушка безопасности / правая боковая подушка безопасности
BSI	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 0AZ описание ошибки недоступно ILZ
неизвестен	Ошибка связи
ECRAN_B	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 0GZ
CLIM_REGULEE	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 1BZ
неизвестен	Ошибка связи
неизвестен	Ошибка связи
неизвестен	Ошибка связи
S2000P	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно HSA описание ошибки недоступно I5A
ABR5.3	Ни одна ошибка не внесена в память ошибки отсутствуют
неизвестен	Ошибка связи
неизвестен	Ошибка связи
неизвестен	Ошибка связи
неизвестен	Ошибка связи
неизвестен	Ошибка связи
идентификация	S2000P
Поставщик	SAGEM/JCAE
Номер PSA	9632727280
Версия ПО	9645960680
Увеличение	0702
Дата последнего ремонта	10/06/2020
Версия диагностического оборудования	09
Считывание ошибок	S2000P
Код ошибки	устраняемая ошибка Кислородный датчик на входе Открытая цепь Не постоянный HSA
Код ошибки	устраняемая ошибка Кислородный датчик на выходе: не характеризуется Открытая цепь Не постоянный I5A
Удаление ошибок	S2000P
	Процедура удаления ошибок выполнена
Обновление в ручном режиме	S2000P

Считывание ошибок	ECRAN_B		
Код ошибки	неустраняемая ошибка Связь с радиоприемником не установлена		
	0GZ		
Удаление ошибок	ECRAN_B		
	Процедура удаления ошибок выполнена		
Обновление в ручном режиме	ECRAN_B		
Обновление в ручном режиме	ECRAN_B		
Обновление в ручном режиме	ECRAN_B		
Обновление в ручном режиме	ECRAN_B		
Измерение параметров	ECRAN_B		
Имя сохраненной копии экрана	Кнофигурация клиента и индикации		
Язык	français		
Формат даты	JJ/MM/AA (Française)		
Единицы измерения объема и расстояния	Litres et kilomètres		
Единицы измерения температуры	°Celsius		
Уровень фоновой подсветки индикатора	60	%	
Измерение параметров	ECRAN_B		
Имя сохраненной копии экрана	Состояние опций		
Тип связи между модулем управления на рулевом колесе и дисплеем	Liaison filaire		
Отображение внешней температуры	oui		
Опция автомагнитолы	oui		
Радиоприемник с функцией автоматической регулировки громкости	oui		
Опция бортового компьютера	oui		
Дополнительное оборудование Система Помощи при Парковке	Non		
Телефон	Non		
Дополнительное оборудование КД чейнджер	Non		
Функция предупреждения о превышении скорости	Non		
Измерение параметров	ECRAN_B		
Имя сохраненной копии экрана	Кнофигурация клиента и индикации		
Язык	français		
Формат даты	JJ/MM/AA (Française)		
Единицы измерения объема и расстояния	Litres et kilomètres		
Единицы измерения температуры	°Celsius		
Уровень фоновой подсветки индикатора	60	%	
Обновление в ручном режиме	ECRAN_B		
Считывание ошибок	ABR5.3		
Код ошибки	ошибки отсутствуют		
Измерение параметров	ABR5.3		
Имя сохраненной копии экрана	Информация о состоянии контактов тормозной системы и реле		
Состояние педали сцепления	repos		
Реле электроклапана	12V		
Измерение параметров	ABR5.3		
Имя сохраненной копии экрана	Информация о состоянии контактов тормозной системы и реле		
Состояние педали сцепления	Appuyée		
Реле электроклапана	12V		
Измерение параметров	ABR5.3		
Имя сохраненной копии экрана	Информация о состоянии контактов тормозной системы и реле		
Состояние педали сцепления	repos		
Реле электроклапана	12V		
Измерение параметров	ABR5.3		
Имя сохраненной копии экрана	Информация о скорости колес		
Скорость заднего левого колеса	0	км/ч	
Скорость переднего правого колеса	0	км/ч	
Скорость заднего правого колеса	0	км/ч	
Скорость переднего левого колеса	0	км/ч	
Считывание ошибок	BSI		
Код ошибки	неустраняемая ошибка EOBD или калькулятор двигателя		
	0AZ		

Код ошибки	устраняемая ошибка Информация о минимальном уровне топлива Замыкание на + Не постоянный I5B
Код ошибки	устраняемая ошибка генератор переменного тока Не постоянный ILZ
Удаление ошибок	BSI ошибки остались
Считывание ошибок	BSI
Код ошибки	неустраняемая ошибка EOBD или калькулятор двигателя 0AZ
Обновление в ручном режиме	BSI
Обновление в ручном режиме	BSI
Обновление в ручном режиме	BSI
Обновление в ручном режиме	BSI
Обновление в ручном режиме	BSI
Обновление в ручном режиме	BSI
Другие операции	BSI
Выполненные операции	Apprentissage
Отчет о выполненных операциях	OK
Другие операции	BSI
Выполненные операции	Apprentissage
Отчет о выполненных операциях	OK
ДИАГНОСТИКА	
Код VIN	
Присутствующие модели	калькулятор CM / Многофункциональный индикатор / Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) / панель управления / Климатическая установка / Впрыск / ABS * / Подушки безопасности водителя и пассажира * / правая боковая подушка безопасности / левая боковая подушка безопасности
тест по функциям	
Опрошенные модели	калькулятор CM / Климатическая установка / панель управления / Впрыск
BSI	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 0AZ
CLIM_REGULEE	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 1BZ
COMBINE	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 06Z
S2000P	Ни одна ошибка не внесена в память ошибки отсутствуют
Считывание ошибок	COMBINE
Код ошибки	неустраняемая ошибка Отсутствие связи с блоком BSI Удаленный 06Z
Удаление ошибок	COMBINE Процедура удаления ошибок выполнена
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Считывание ошибок	BSI
Код ошибки	неустраняемая ошибка EOBD или калькулятор двигателя 0AZ
Обновление в ручном режиме	BSI
Обновление в ручном режиме	BSI
Обновление в ручном режиме	BSI
Считывание ошибок	S2000P
Код ошибки	ошибки отсутствуют
Обновление в ручном режиме	S2000P

Считывание ошибок	CLIM_REGULEE
Код ошибки	неустраняемая ошибка Стержень зонда температуры в салоне Заблокировано 1BZ
Удаление ошибок	CLIM_REGULEE Процедура удаления ошибок выполнена
Считывание ошибок	CLIM_REGULEE
Код ошибки	ошибки отсутствуют
Обновление в ручном режиме	CLIM_REGULEE
ДИАГНОСТИКА	
Код VIN	
Присутствующие модели	калькулятор CM / Многофункциональный индикатор / Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) / панель управления / Климатическая установка / Впрыск / ABS * / Подушки безопасности водителя и пассажира * / правая боковая подушка безопасности / левая боковая подушка безопасности
тест по функциям	
Опрошенные модели	калькулятор CM / Многофункциональный индикатор / Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) / панель управления
BSI	prйsence de codes dйfaults описание ошибки недоступно 0AZ
ECRAN_B	prйsence de codes dйfaults описание ошибки недоступно 0GZ
неизвестен	Ошибка связи
неизвестен	Ошибка связи
Считывание ошибок	BSI
Код ошибки	неустраняемая ошибка EOBD или калькулятор двигателя 0AZ
Удаление ошибок	BSI ошибки остались
Обновление в ручном режиме	BSI
Обновление в ручном режиме	BSI
Обновление в ручном режиме	BSI
ДИАГНОСТИКА	
Код VIN	
Присутствующие модели	калькулятор CM / Многофункциональный индикатор / Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) / панель управления / Климатическая установка / Впрыск / ABS * / Подушки безопасности водителя и пассажира * / правая боковая подушка безопасности / левая боковая подушка безопасности
тест по функциям	
Опрошенные модели	калькулятор CM / Многофункциональный индикатор / Климатическая установка / панель управления / Впрыск / ABS * / Подушки безопасности водителя и пассажира *
BSI	prйsence de codes dйfaults описание ошибки недоступно 0AZ
ECRAN_B	prйsence de codes dйfaults описание ошибки недоступно 0GZ
CLIM_REGULEE	prйsence de codes dйfaults описание ошибки недоступно 1BZ
COMBINE	prйsence de codes dйfaults описание ошибки недоступно 06Z
S2000P	Ни одна ошибка не внесена в память ошибки отсутствуют
ABR5.3	Ни одна ошибка не внесена в память ошибки отсутствуют
неизвестен	Ошибка связи
Считывание ошибок	BSI
Код ошибки	неустраняемая ошибка EOBD или калькулятор двигателя 0AZ
Удаление ошибок	BSI

	ошибки остались
Обновление в ручном режиме	BSI
Считывание ошибок	ECRAN_V
Код ошибки	неустраняемая ошибка Связь с радиоприемником не установлена 0GZ
Обновление в ручном режиме	ECRAN_V
Обновление в ручном режиме	ECRAN_V
Обновление в ручном режиме	ECRAN_V
Считывание ошибок	COMBINE
Код ошибки	устраняемая ошибка Отсутствие связи с блоком BSI Удаленный Не постоянный H6Z
Удаление ошибок	COMBINE Процедура удаления ошибок выполнена
Обновление в ручном режиме	COMBINE
Обновление в ручном режиме	COMBINE
ДИАГНОСТИКА	
Код VIN	
Присутствующие модели	калькулятор CM / Многофункциональный индикатор / Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника) / панель управления / Климатическая установка / Впрыск / ABS * / Подушки безопасности водителя и пассажира * / правая боковая подушка безопасности / левая боковая подушка безопасности
тест по функциям	
Опрошенные модели	калькулятор CM / Климатическая установка / панель управления / Впрыск
BSI	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 0AZ
CLIM_REGULEE	prйsence de codes dйfauls описание ошибки недоступно 1BZ
COMBINE	Ни одна ошибка не внесена в память ошибки отсутствуют
S2000P	Ни одна ошибка не внесена в память ошибки отсутствуют
Другие операции	BSI
Выполненные операции	Apprentissage
Отчет о выполненных операциях	OK
Другие операции	BSI
Выполненные операции	Apprentissage
Отчет о выполненных операциях	OK
Другие операции	BSI
Выполненные операции	Apprentissage
Отчет о выполненных операциях	OK
Другие операции	BSI
Выполненные операции	Apprentissage
Отчет о выполненных операциях	OK
Выбор автомобиля	
семейство автомобилей	Xsara PicassoXsara PicassoXsara Picasso
НшOPR	8543