

BMW Group - AIR: 2021-05-18 / 15:44

Дилер: 32711/06

Модель: X5 3.0I A

Идентификационный номер транспортного средства: 5UXFA53562LP43225

Внутризаводское обозначение серии: E53

Код модели: FA63

Ключ кодов моделей: FA63

Транспортное средство

BMW X5 3.0I A, 170кВт

5UXFA53562LP43225




Внутризаводское обозначение серии	E53
Цвет	schwarz 2
Уровень интеграции, текущий	
Начало гарантии	30 марта 2002 г.

Запрет на поставку



Имеются технические акции.

Технические акции

Статус	Номер акции	Описание	Резервирование
Открыто	10032480200	<p>E39 E46 E53 Проверка и при необходимости замена НПБ водителя (запасные части)</p> <p> Запрет на поставку</p> <p>Локальный номер акции: 17V-047</p>	

Специальная информация

Акции отсутствуют.

Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

Навигационная карта

Указание: В автотранспортном средстве отсутствует навигационный прибор.

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	X5 3.0I A
Кузов	GEFZG
VIN (7-значный)	LP43225
VIN (17-значный)	5UXFA53562LP43225
Внутривзаводское обозначение серии	E53
Рулевое управление	LL
Двигатель	M54
Номер двигателя	31089983
Доочистка отработавших газов	данные отсутствуют
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0524138RXE
Головное устройство серийный номер	Головное устройство не определяется.
Привод	ALLR
Уровень интеграции, заводской	
Дата изготовления	28.02.2002
Завод-изготовитель	SPARTANBURG
Дата поставки	04.03.2002
Поставляющий дилер	Dreyer & Reinbold, Inc./Dreyer & Re, Indianapolis, US
Транспортное средство в экспортном исполнении	USA

Код лака	668
Код обивки	N6SW
Код модели	FA63
Базовый тип	FA53
Ключ кодов моделей	FA63

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

0205 автоматическая коробка передач
 0226 Спортивная настройка ходовой части
 0249 Многофункциональное рулевое колесо
 0255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
 0302 Система сигнализации
 0321 наружное доп. оборудование в цвет кузова
 0330 Спортивный пакет
 0354 Лобовое стекло с зелен.солнцезаш.полосой
 0377 Л/с диск BMW со звездообраз.спицами 69
 0386 Леер
 0403 Стеклопластиковая крышка люка с электроприводом
 0417 Солнцезащитная штора окна двери Зд
 0437 Исполнение из ценных пород дерева
 0441 Комплект для курящих
 0459 Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти
 0461 Механизм регулир.спинки сид.с э/прив.Зд
 0464 чехол для перевозки лыж
 0473 Подлокотник Пд
 0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
 0502 система омывателей фар
 0521 Regensensor
 0522 Ксеноновая фара
 0533 Кондиционер в задней части салона
 0534 Автоматическая система кондиционирования
 0555 Бортовой компьютер V с ДУ
 0640 подготовка под телефон универсальная

Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

0645 Радиоприемник BMW для США
0650 Дисковод CD
0661 Радиоприемник BMW Business (C43)
0677 Система HiFi Professional с DSP
0691 Держатель для компакт-дисков
0692 Подгот.под CD-чейнд.на 6 диск.BMW I-
Bus
0761 Индивидуальное солнцезащитное
остекление
0775 Потолок антрацит
0785 Фонари указателей поворота белые
0845 Акустич.предупрежд.неприст.ремня
безоп.
0853 Надпись для панели приборов, англ.
0876 Radio frequency 315 MHz
0926 полноценное запасное колесо
0945 Dummy-SALAPA
0992 Управление креплением номерного
знака

Версия программного обеспечения ЭБУ

Указание: Информация о версии программного обеспечения ЭБУ отсутствует.

Истории транспортного средства

Дата

Тип

Пробег

Дилер Обзор